

INFORME EDIFICIO

Muñecas

(08/10/2018)

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, SU DIFUSIÓN POR CUALQUIER
MEDIO SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL PERSONERÍA
GREMIAL 650.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO
---	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES

696Lugar	Edificio Tucuman Muñecas calle Muñecas 226–San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán
Tema	Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora	08/10/18 –14:30 a 16:30hs

Miembros participantes

Nombre	Área	Asistió
Daniel Herrero	CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg	✓
Daniel Prata	CePETel Comisión de Hig y Seg	✓
Domingo Aguilar	CePETel Vocal Titular 1° CDC	✓
Guillermo Sattler	Telecom – Higiene y Seguridad Laboral	✓
Ricardo Avigliano	CePETel Secretario General CDC	✓
Leandro Altamiranda	Telecom – Higiene y Seguridad Laboral	✓

Principales temas observados:
Edificio Tucuman Muñecas
1) Introducción

Se realizó la visita de la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel de manera conjunta con referentes de Higiene y Seguridad de Telecom Argentina S.A al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad de los puestos de trabajo de los representados por esta organización gremial, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se albergan equipos de telecomunicaciones, entre ellos de: comutación urbana, conmutación interurbana, sistemas de radioenlaces fijos y móviles, sistemas de transmisión por fibra óptica, redes de datos.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

2) Ubicación

El Edificio se encuentra ubicado sobre la peatonal Muñecas 226. No posee una entrada vehicular, posee una entrada amplia para el personal que podría usarse para descargar equipamiento si fuese necesario.

Plano de Ubicación



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista del ingreso a las oficinas comerciales



Vista del ingreso a las oficinas comerciales y central

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 13/10/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 13/10/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista la estructura soporte de antenas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES


3) Vías de escape

El edificio posee la la entrada al personal sobre la calle peatonal Muñecas 226.

Existe una entrada independiente a la oficina Comercial que no es objeto de la visita.





Acceso y via de escape en Planta Baja



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Acceso y via de escape en Planta Baja


Se identifica una escalera lado frente que comunica la planta baja con el primer piso.

También existe otra en el centro del edificio que comunica las distintas plantas.

Del lado contrafrente se ubica otro medio de escape que conduce a las plantas y a la salida de emergencia por planta baja hasta la guardia del edificio.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalera lado frente

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalera de emergencia lado contrafrente con acceso al ascensor

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ *Accesos discapacitados*

El establecimiento no cuenta con un acceso de estas características.

➤ *Presencia de planos de evacuación*


El edificio carece de planos de evacuación al igual que diagramas de la organización ante la emergencia.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

4) Ascensores

El establecimiento cuenta con un sistemas de transporte vertical compuesto de un único coche de una capacidad de hasta 6 personas que conduce a las 3 plantas superiores, planta baja y subsuelo.



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

5) Protección contra Incendio

Nota: solo se visita los puestos de trabajo de los representados.

➤ *Extintores móviles:*

- ❖ Planta Baja (lado guardia): 1 extintor ABC y 1 extintor BC.
- ❖ Piso 1: 3 extintores ABC y 2 extintores BC.
- ❖ Piso 2: 1 extintor ABC.

➤ *Red de incendio fija:*

El establecimiento dispone de este tipo de instalaciones con nicho hidrante del lado contrafrente.



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

6) Espacios de trabajo

Nota: solo se visita los puestos de trabajo de los representados.

➤ Piso 1:

- ❖ Se disponen de 30 puestos de trabajo (Sector Construcción e Red).
- ❖ Se encuentran 2 salas de reuniones.
- ❖ Existen 2 oficinas.
- ❖ La aclimatación es por AA central siendo el ambiente confortable.
- ❖ Se aprecia buena iluminación y se dispone de luz natural.
- ❖ Hay piso técnico.
- ❖ Se observan carpetas y papeles fuera de orden.

➤ Piso 2:

- ❖ Se disponen de 10 puestos de trabajo
- ❖ La aclimatación es por AA central siendo el ambiente confortable.
- ❖ Se aprecia buena iluminación y se dispone de luz natural.
- ❖ Hay piso de goma.

El edificio cuenta con sala de refrigerio y se realiza la clasificación de residuos.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES




Sala de media tensión en PB e ingreso edificio




Oficinas de proyecto cuerpo fondo piso 1

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Oficinas de proyecto cuerpo fondo piso 1



Oficinas de proyecto cuerpo fondo piso 1

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 13/10/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 13/10/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES




Oficinas de proyecto cuerpo fondo piso 1



Puestos de trabajo piso 2

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Deposito en oficina de piso 2




Puestos de trabajo piso 2

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Piso 2




Oficina de seguridad e higiene

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

7) Servicio de Medicinal Laboral

El establecimiento cuenta con Servicio de Medicina Laboral en planta baja, Desfibrilador Automático Externo y botiquín de primeros auxilios en la guardia.



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

8) *Provisión de agua*

El establecimiento cuenta con provisión de agua potable fría y caliente mediante dispenser.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

9) Sanitarios

Los sanitarios observados se encuentran en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento.

En particular se observaron:

- Planta baja (lado contrafrente): 3 Orinales, 3 Lavabos, 4 Inodoros y 3 Duchas.
- Planta baja (lado frente): 6 Orinales, 3 Lavabos y 4 Inodoros.
- Piso 1: 3 Orinales, 3 Lavabos y 3 Inodoros.



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 13/10/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 13/10/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

10) Resumen y conclusiones

No se evidenció que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos sometidos a presión, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operación.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen conexión de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminación, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatación por lo cual no se realizan observaciones con relación al confort ni a la carga térmica.

El estado general de los sanitarios se observa en buenas condiciones y limpios.

Se observó que no se realiza en el edificio clasificación de residuos.

Como acciones de mejora se solicita:

- La instalación de los planos de evacuación y diagramas de organización en la emergencia.
- Realizar simulacros de evacuación.
- Instruir al personal que la empresa designe a la utilización del desfibrilador externo automático (DEA) y capacitación sobre primeros auxilios.