

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Enero de 2013

**Sra.**  
**Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo**  
**Ing. Sansovic Gabriela Marina**  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

De nuestra mayor consideración:

Estimada Gabriela, te detallo los hechos ocurridos en el edificio Humahuaca 3548/60 durante el día 15/01/13, los cuales constituyen un riesgo para la salud de los trabajadores del edificio.

Siendo las 12 hs se produce un corte de energía eléctrica y se pone en funcionamiento el Grupo Electrónico del edificio ubicado en el subsuelo. El mismo tiene una salida de gases por un conducto. Observándose las siguientes anomalías en el funcionamiento del mismo:

- 1.- Gases de combustión que salen del conducto produciendo una atmósfera Tóxica en las inmediaciones y muy especial en las oficinas del entresuelo, primer piso y segundo piso, ya que el ducto está instalado en las proximidades de las ventanas, en violación con las buenas prácticas de la ingeniería.
- 2.- El Nivel sonoro que presenta el equipo en funcionamiento, hace presuponer que el valor del mismo es superior al estipulado por la legislación vigente.
- 3.- Se observa la falta de protección con el propósito de evitar el contacto directo con la superficie del ducto que esta a una temperatura de tal valor que puede resultar riesgosa para la integridad física.

Solicitamos con carácter de urgente:

- 1.- Realizar la reparación del ducto y/o de los accesorios involucrados.  
Reubicar la instalación de salida de los gases, diferente a la actual.  
Se deja en claro que no pueden realizarse actividades en zonas donde hay gases de combustión.  
Es necesario analizar la salida de los gases a fin de tener registros de los productos que forman parte del mismo.
- 2.- Se debe registrar el nivel de ruido para analizar las acciones a tomar con fines de proteger a los trabajadores de los niveles dañinos para la salud.
- 3.- En la recorrida se observó la instalación correspondiente a una caldera abandonada con un ducto forrado con amianto, el cual presenta un grado de deterioro muy peligroso para el trabajador. Se recomienda su retiro con carácter de Urgente.

Desde ya le agradecemos su urgente intervención y aprovechamos para saludarla.

Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente CePETel

**Ing. Spataro Leonardo**  
Secretario Técnico  
CePETel

