

INFORME EDIFICIO NEUQUEN

(16/07/2018 - Telecom)

COMISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL TANTO COMO SU DIFUSIÓN
POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL
PERSONERÍA GREMIAL 650

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 20/07/2018	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 21/07/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar	Edificio Neuquen calle Rivadavia 449 - Neuquen - Neuquen
Tema	Observar el estado general del edificio
Fecha y hora	16/07/18 - 15:30 a 16:30 hs

Miembros participantes

Nombre	Área	Asistió
Daniel Herrero	CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg	✓
Daniel Prata	CePETel Comisión de Hig y Seg	✓
Ignacio de la Fuente	Telecom - Referente Seguridad Ocupacional - Sub Región PBA Patagonia	✓

Principales temas observados:

Edificio Neuquen Calle Rivadavia 449 – Neuquen - Neuquen

Comentarios Generales

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado establecimiento acompañados en la ocasión con el Referente de Seguridad Ocupacional de Telecom de la Región, con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificó el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual el aire acondicionado de confort.

El edificio cuenta con oficinas y salas de equipos de telecomunicaciones. Está constituido en una sola planta y al fondo del predio y separado de este se ubica un shelter.

El predio cuenta con una entrada vehicular que también permite acceder al edificio mediante aberturas hacia el lado calle Mendoza y también permite acceder al shelter ubicado al fondo del lote. Respecto a esta entrada, compartida entre vehículos y personal, como acción de mejora se

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 20/07/2018	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 21/07/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

solicita **realizar una delimitación entre el paso de vehículos y la circulación del personal** de manera que queden separados y no se superpongan.

La dotación del establecimiento es masculina y no alcanza a 10 (diez) personas.

El edificio cuenta con una entrada para el personal que permite acceder a las distintas partes en que se encuentra dividido. Está constituido en una sola planta y dispone de:

- 1) Una sala anterior donde existen puestos de escritorio para el personal. Se dispone de un extintor BC.
- 2) Una sala posterior utilizada como depósito de materiales e instrumental donde se dispone de un botiquín de primeros auxilios y dos extintores ABC.
- 3) Estas dos salas se comunican mediante un pasillo – que dispone de un extintor ABC – en el cual se ubican diversos materiales y equipos, entre estos, Grupos Electrónicos Móviles, que mas allá de obstaculizar el paso, presentan **riesgo de incendio y explosión** por los hidrocarburos que contienen. Se informa que estos materiales y equipos están en proceso de traslado a lugares mas adecuados y seguros. Cumplido lo anterior se elimina el peligro que representa al personal la presencia de estos fluidos en el ambiente laboral.
- 4) Una sala de refrigerio para el personal.
- 5) Dos baños, cada uno contiene un inodoro y un lavabo.

Ingresando por la entrada vehicular, a la cual se puede acceder desde la sala anterior, se encuentran:

- 1) El ingreso a la Sala de Transmisión que dispone de un extintor BC.
- 2) Por medio de la anterior se ingresa a una sala que alberga al Grupo Electrónico que dispone de un extintor BC.
- 3) A través de la primera, también se accede a la Sala de Baterías que cuenta con un extintor ABC.


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 20/07/2018	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 21/07/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

4) Baño compuesto de un inodoro y un lavabo.

Separado del edificio se ubica un shelter cuyo ingreso posee un extintor ABC y dispone de espacios separados que contienen:

- 1) Sala de equipos que dispone de dos extintores ABC.
- 2) Una sala con puestos de trabajo de escritorio que dispone de un extintor ABC y un botiquín de primeros auxilios.



Ubicación del edificio Neuquen