

INFORME EDIFICIO

Bosque Alegre

(13/03/2019)

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, SU DIFUSIÓN POR CUALQUIER
MEDIO SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL PERSONERÍA
GREMIAL 650

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO
---	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar	Edificio Bosque Alegre, Ruta Provincial E-96, Córdoba
Tema	Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora	13/03/19 - 10:20 a 11:30

Miembros participantes

Nombre	Área	Asistió
Daniel Herrero	CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg	✓
Daniel Prata	CePETel Comisión de Hig y Seg	✓
Guillermo Satller	Prevencionista en Hig y Seg en el Trabajo - Telecom	✓
Gabriel Rodríguez	Prevencionista en Hig y Seg en el Trabajo - Telecom	✓

Principales temas observados:
Estación Terrena Bosque Alegre
1) Introducción

Se realizó la visita de la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad del mismo, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida.

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan actividades técnicas y operativas. Se focaliza la visita en los puestos de trabajo de los afiliados de esta organización gremial.

La estación terrena contiene un campo de antenas satelitales junto con el equipamiento asociado a estas que constituyen la actividad principal del establecimiento. También existe un

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Data Center y equipos de transmisión sobre fibra óptica que la conectan a la red de transporte de la compañía.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

2) Ubicación

El Edificio se encuentra ubicado en la ruta provincial E-96 a 60 Km SW de la ciudad de Córdoba.



Ubicación: lat. 31° 31' 27 " S, Long 64° 27' 49" W


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Ubicación: lat. 31° 31' 27 " S, Long 64° 27' 49" W

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

3) Desarrollo

La estación terrena Bosque Alegre posee una única entrada sobre la ruta provincial E-96, siendo custodiada permanentemente por la Gendarmería Nacional.

Consta de un cuerpo principal dispuesto en dos plantas donde se encuentran los puestos de trabajo de los empleados y demás instalaciones de la planta.

Se destaca que las actividades de la estación son continuas e ininterrumpidas ya que se cubren turnos para cumplir las 24 horas de los 7 días de la semana.

Se focaliza la visita en los espacios donde se ubican los puestos de trabajo de nuestros afiliados que corresponden a la sala de consolas (sector rojo). Al respecto cabe indicar lo siguiente:

1. **Iluminación:** el día de la visita se presento nublado y con niebla en los cerros vecinos. Pese a esto, durante el tiempo de presencia de la comisión en la planta se apreciaba una buena iluminación. La misma proviene tanto de fuentes artificiales como naturales.
2. **Ruido:** no se apreciaba la existencia de fuentes de ruido que puedan afectar la salud del personal.
3. **Aclimatación:** se realiza por aire acondicionado central y el ambiente se presenta confortable.
4. **Riesgo eléctrico:** se observa que los puestos poseen conexión a PAT, aunque se desconoce si se realizan las mediciones de PAT y continuidad con la debida frecuencia.
5. **Posta médica:** no cuenta con este servicio. La compañía informa que se dispone de un servicio de emergencias externo contratado a una empresa de la ciudad de Alta Gracia.
6. **Medios de escape:** se accede a la sala de consolas –ubicada en la planta alta- por una escalera, y la salida de emergencia se ubica en la parte posterior de dicha planta con salida al exterior por una escalera externa.
7. **Sala de refrigerio:** se cuenta con un comedor en planta.
8. **Provisión de agua potable:** se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente.
9. **Incendio:** se observa la presencia de extintores ABC y red de incendio.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

10. **Transporte vertical:** el edificio no cuenta con el mismo.
11. **Piso:** el piso de la sala de consolas es tipo técnico constituido en madera (material combustible).
12. **Radiaciones No Ionizantes:** no se observa la presencia de señalización de alerta por la presencia de RNI.
13. **Transporte del personal:** se dispone de transporte desde y hacia la Ciudad de Córdoba para el personal de la planta.
14. **Sanitarios**
- Masculinos, se dispone de:
Baño 1 con: 2 Lavabos, 3 Orinales y 2 Inodoros.
 - Femeninos: no se relevan.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

4) Resumen y conclusiones

No se evidenció que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido, vibraciones, y radiaciones ionizantes. Al no operar aparatos sometidos a presión, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operación.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen conexión de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatación por lo cual no se realizan observaciones con relación al confort ni a la carga térmica.

El estado general de los sanitarios masculinos se observa en buenas condiciones y limpios.

Se solicita:

1. Instalar planos de evacuación y diagramas de organización en la emergencia.
2. Realizar simulacros de evacuación.
3. Instalar señalización de alerta de presencia de Radiaciones No Ionizantes en parque de antenas y alrededores.
4. Realizar mediciones de Radiaciones No Ionizantes en los puestos de trabajo, en particular los ubicados en la sala de consolas.
5. Brindar algún tratamiento ignífugo al piso de madera de la sala de consolas a fin de minimizar su riesgo de incendio.
6. Mejorar la iluminación del área del parque de antenas y su acceso desde la planta a los efectos de transitar por ellos con normalidad cuando se realizan tareas nocturnas pues faltan luminarias.
7. Mejorar la iluminación de la sala de consola y sus puestos de trabajo pues se presenta insuficiente para las tareas que se desarrollan en horario nocturno ya que hay tubos que no encienden.
8. Desmalezar y cortar la vegetación aledaña al parque de antenas a fin de reducir la presencia de alimañas e insectos que puedan afectar al personal.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

9. Realizar los controles del suministro de agua potable a los trabajadores:

- Análisis bacteriológico semestral.
- Análisis físico químico anual.

Nota: el agua que se utiliza en la planta tanto para consumo humano, sanitario y red de incendio, proviene de un arroyo cercano y se potabiliza en la misma planta almacenándola en el tanque que se aprecia al ingreso a la misma.



Ingreso al predio (vista desde el puesto de Gendarmería Nacional)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Tanque de agua de la Estación Terrena y estacionamiento

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista externa de las instalaciones

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Estacionamiento

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista de ingreso a la planta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista de ingreso a la planta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Ingreso


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO


INFORME DE OBSERVACIONES



Auditorio

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sanitarios masculinos de la planta alta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sanitarios masculinos de la planta alta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de consolas (1° piso)


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de consolas (sector rojo)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de consolas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio (sector rojo)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Parque de antenas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sendero que comunica al parque de antenas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 14/03/2019

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 18/03/2019

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Parque de antenas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 14/03/2019	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 18/03/2019	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de evacuación de la sala de consolas